

AMPARO LEGAL:

Decretos Estaduais nº 30.043/89 e nº 39.743/94 (Patrimônio Ambiental)

Lei Municipal 10.365/87 e Decretos Municipais nº 26.535/ 88 e 28.088/89

ARTIGO 11 (motivos de supressão)

INCISO I -... Edificação...

INCISO II -...

INCISO III - estado fitossanitário justificar a supressão

INCISO IV - PQI

INCISO V - dano patrimonial comprovado (laudo Eng Civil) .

INCISO VI - obstáculo incontornável (pedestre/carro)

INCISO VII - impossibilitar o desenvolvimento de outras spp

INCISO VIII - spp invasora prejudicial ao Bioma da Cidade

INCISO VIII -...espécie de porte incompatível com o local de plantio

INCISO IX - suspensão pela ADIN 2085569-32.2023-8-26-0000

INCISO X - quando o plantio estiver em desacordo Art 11 e 12

ARTIGO 16, §2º

INCISO I -... Funcionários da Prefeitura...

INCISO II -... Concessionárias de Serviços Públicos...

INCISO III -... Corpo de Bombeiros...

ARTIGO 15

PARÁGRAFO 2º -... Rebaixamento de Guia e/ou Obras de Interesse Particular...

R\$ _____

ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Remoção Árvore Seca

No caso de remoção(ões) em passeio a responsabilidade da manutenção deste recai sobre o municipe, conforme §2º, art 9º da lei 15.442 de 09.09.2011

VISTORIA REALIZADA EM: *27/04/2026*

Sr. (a) Supervisor(a)
Solicito encaminhar o(s) presente (s) laudo(s) técnico(s) para o(a) responsável pelo(a) processo (s) no caso de remoção (ões) de área verde (s) em atendimento ao Decreto 29.586/91.

27 de abr. de 2026 10:52:30
201 Rua Panorama
São Paulo 02347-050
Brasil
Eng Luan

Luan dos Santos Caetano Pereira
Engenheiro Agrônomo
CREA-SP 50715

SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ
UNIDADE DE ÁREAS VERDES

LAUDO TÉCNICO OS: 15412889

ÁRVORE *ENI*

PORTE: *6* M ALTURA: *7* m D.A.P.: *5* cm *62*

LOCALIZAÇÃO: (*x*) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA

() ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

ENDEREÇO *Rua Panorama 221*

ESTADO VEGETATIVO / FITOSSANITÁRIO	SADIA	
	PERIGO DE QUEDA	<i>x</i>
	OCA	
	SECA	<i>x</i>
	PRAGAS / DOENÇAS	
	INCLINADA	
OUTROS		

INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA	<i>/</i>
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO	
	MURO / PASSEIO / ALICERCE	
	TRÂNSITO (obstáculo físico)	
	ENTRADA DE VEÍCULOS	
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS	
	REBAIXAMENTO DE GUIAS	
OUTROS -		

SERVIÇOS NECESSÁRIOS	REMOÇÃO / TRANSPLANTE	
	ELIMINAÇÃO / CORTE	<i>x</i>
	PODA DE ADEQUAÇÃO	
	PODA DE LEVANTAMENTO	
	PODA DE EQUILÍBRIO	
	PODA DE LIMPEZA	
	PODA DE FORMAÇÃO	
	PODA DE CONDUÇÃO	
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE	
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS	
	OUTROS	

AUXÍLIO

CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo)

CET / DSV

ENEL (cesto aéreo)

PLANTIO

(*x*) SIM - PORTE (*x*) PQ () MD () GR Ver anexo I

() NÃO - MOTIVO:

27 de abr. de 2026 10:52:19
201 Rua Panorama
São Paulo 02347-050
Brasil
Eng Luan



27 de abr. de 2026 10:51:18
221 Rua Sena
São Paulo 02347-060
Bras
Eng Luan