

**AMPARO LEGAL:**

Decretos Estaduais nº 30.043/89 e nº 39.743/94 (Patrimônio Ambiental)

Lei Municipal 10.365/87 e Decretos Municipais nº 26.535/88 e 28.088/89

**ARTIGO 11 (motivos de supressão)**

- INCISO I -... Edificação...
- INCISO II -...
- INCISO III - estado fitossanitário justificar a supressão
- INCISO IV - PQI
- INCISO V - dano patrimonial comprovado (laudo Eng Civil).
- INCISO VI - obstáculo incontornável (pedestre/carro)
- INCISO VII - impossibilitar o desenvolvimento de outras spp
- INCISO VIII - spp invasora prejudicial ao Bioma da Cidade
- INCISO VIII -...espécie de porte incompatível com o local de plantio

INCISO IX - suspenso pela ADIN 2085569-32.2023-8-26-0000

INCISO X - quando po plantio estiver em desacordo Art 11 e 12

**ARTIGO 16, §2º**

- INCISO I -... Funcionários da Prefeitura...
- INCISO II -... Concessionárias de Serviços Públicos...
- INCISO III -... Corpo de Bombeiros...

**ARTIGO 15**

PARÁGRAFO 2º -... Rebaixamento de Guia e/ou Obras de Interesse Particular...  
RS \_\_\_\_\_

**ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

*Prometeo Espécie Arborescência tipo Oca com pragas com riscos de queda*

No caso de remoção(ões) em passeio a responsabilidade da manutenção deste recai sobre o municípe, conforme §2º, art 9º da lei 15.442 de 09.09.2011

VISTORIA REALIZADA EM: *28/04/2024*

Sr. (a) Supervisor(a) Solicito encaminhar o(s) presente (s) laudo(s) técnico(s) para despacho autorizador do Sr(a) Subprefeito(a) de acordo com a Lei 10.365/87, sendo que o mesmo deverá ser publicado no DOC, em atendimento ao Decreto 29.586/91.

*[Assinatura]*  
Luiz dos Santos Caetano Pereira  
Engenheiro Agrônomo



Decretos Estaduais nº 30.043/89 e nº 39.743/94 (Patrimônio Ambiental)

AMPARO LEGAL

SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ  
UNIDADE DE ÁREAS VERDES

**LAUDO TÉCNICO**

*OS: 15412803*

ÁRVORE *ENI (2 espécies)*

PORTE: *P* M ALTURA: *3* m D.A.P.: *35*cm B

LOCALIZAÇÃO: ( *X* ) PASSEIO PÚBLICO ( ) ÁREA INTERNA PÚBLICA

( ) ÁREA INTERNA PARTICULAR ( ) OUTROS

ENDEREÇO *Rua Luiz da Silva Araújo 149*

ESTADO VEGETATIVO / FITOSSANITÁRIO	SADIA	
	PERIGO DE QUEDA	<input checked="" type="checkbox"/>
	OCA	<input checked="" type="checkbox"/>
	SECA	<input checked="" type="checkbox"/>
	PRAGAS / DOENÇAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	INCLINADA	
	OUTROS	

INTERFERÊNCIA	FIACÇÃO AÉREA PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA	/
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO	
	MURO / PASSEIO / ALICERCE	
	TRÂNSITO (obstáculo físico)	
	ENTRADA DE VEÍCULOS	
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS	
	REBAIXAMENTO DE GUIAS	
OUTROS -		

SERVIÇOS NECESSÁRIOS	REMOÇÃO / TRANSPLANTE	/
	ELIMINAÇÃO / CORTE	
	PODA DE ADEQUAÇÃO	
	PODA DE LEVANTAMENTO	
	PODA DE EQUILIBRIO	
	PODA DE LIMPEZA	
	PODA DE FORMAÇÃO	
	PODA DE CONDUÇÃO	
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE	
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS	
OUTROS		

AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo)	/
	CET / DSV	
	ENEL (cesto aéreo)	

PLANTIO	( <i>X</i> ) SIM - PORTE ( <i>X</i> ) PQ ( ) MD ( ) GR	Ver anexo I
	( ) NÃO - MOTIVO:	



20 de abr. de 2026 13:30:46  
23,4613S 46,6050W  
149 Rua Luís da Silva Araújo  
Tremembé  
São Paulo  
#vistoria



20 de abr. de 2026 13:30:34  
23,4613S 46,6050W  
149 Rua Luís da Silva Araújo  
Tremembé  
São Paulo  
#vistoria

